

(様式1)

栗教委総第 166 号
令和元年11月 1日

文部科学大臣 殿

栗東市長 野村 昌弘

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

栗東市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

(担当)

栗東市教育委員会教育総務課

住所；滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号

電話：077-551-0129

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

毎年度終了後に点検評価を行い、取り纏める。

(2) 評価の方法

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、施策や事業の進捗状況、事業の課題や今後の取組の方向性を示すものとして、「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」に基づき点検及び評価を毎年1回実施し、その結果を取りまとめた報告書を市議会へ提出し、その結果をホームページ等で市民に公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上していた事業について、計画的に事業実施ができた。

今後の課題として、昨今の社会情勢や財政状況を勘案し、施設の老朽化対策、児童生徒の学習環境に配慮した環境整備など、計画的に整備を行う必要がある。そのため、施設の長寿命化及びライフサイクルコストを考慮し、施設整備計画への反映を行っていく必要がある。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育書学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

施設の老朽化対策について、金勝小学校、治田小学校の大規模改造工事を計画通り実施することができた。また、工事の実施により「学習しやすい学校環境づくり」として目標を達成することができた。今後は、引き続き学校施設の老朽化対策として環境改善事業を計画的に実施するとともに、施設をより長く、効率的に使用するために、施設の長寿命化を図り、維持管理のコスト低減も図って行く必要がある。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

災害時に避難所となる小中学校の体育館の非構造部材の地震対策工事について、計画通り実施し、「安心安全な学校環境づくり（防災機能の強化）」として目標を達成することができた。今後は、主構造の耐震化率は100%であるが、大規模改造（老朽）などにあわせて、危険箇所の優先順位を検討しながら、校舎棟の非構造部材の地震対策を図っていく必要がある。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小中学校施設の消防法の法定点検で不適合となっている箇所の改善工事を実施し、おむね目標を達成することができた。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

金勝小学校、大宝小学校、大宝西小学校のエレベーター設置工事について、計画通り実施することができた。また、エレベーター設置工事にあわせてスロープの整備、手摺の設置、多目的トイレへの改修工事なども実施し、施設全体のバリアフリー化を行ったことにより「教育施設の質的な向上」として目標を達成することができた。（今回の整備で小中学校のエレベーター整備は100%となる。）また、小学校の空調整備工事を実施し、「一年を通じて安全で快適に学習に取り組める学校環境づくり」として、目標を達成することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

施設の老朽化改善のため、（新）学校給食共同調理場建設工事（第Ⅰ期）を計画通り実施し、「安心・安全な給食の提供」に向け、目標を達成することができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

—

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
金勝小学校	(1)	12	大規模改造(老朽)	校	R	H28.6～H28.12	H28.12.25		
金勝小学校	(2)	99	防災機能強化	屋	—	H27.7～H27.11	H27.11.24		
葉山小学校	(2)	99	防災機能強化	屋	—	H27.7～H27.11	H27.11.9		
治田小学校	(2)	99	防災機能強化	屋	—	H27.7～H27.12	H27.12.7		
大宝東小学校	(2)	99	防災機能強化	屋	—	H27.7～H27.12	H27.12.25		
治田西小学校	(2)	99	防災機能強化	屋	—	H27.7～H27.12	H27.12.25		
葉山東小学校	(2)	99	防災機能強化	屋	—	H27.7～H27.11	H27.11.9		
治田東小学校	(2)	99	防災機能強化	屋	—	H27.7～H27.12	H27.12.7		
大宝西小学校	(2)	99	防災機能強化	屋	—	H27.7～H27.10	H27.10.31		
大宝小学校	(2)	99	防災機能強化	屋	—	H27.7～H27.10	H27.10.31		
栗東中学校	(2)	99	防災機能強化	屋	—	H27.7～H27.11	H27.11.2		
栗東西中学校	(2)	99	防災機能強化	屋	—	H27.7～H28.1	H28.1.31		
葉山中学校	(2)	99	防災機能強化	屋	—	H27.7～H27.11	H27.11.25		
大宝西小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	—	H27.12～H28.3	H28.3.14		
治田小学校	(1)	07	大規模改造(老朽)	校	R	H29.2～H29.12	H29.12.7		
金勝小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	—	H28.12～H29.3	H29.3.24		
金勝小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	—	H28.12～H29.3	H29.3.24		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
大宝小学校	(4)	07	大規模改造 (障害)	校	—	H29.2～H30.1	H30.1.31		
大宝小学校	(3)	07	大規模改造 (法令等)	校	—	H29.2～H30.1	H30.1.31		
学校給食共同調理場 (I期)	(5)	22	共同調理場 (新增築)	共	S	H29.2～H30.3	H30.3.31		
学校給食共同調理場 (I期)	(5)	23	共同調理場 (改築)	共	S	H29.2～H30.3	H30.3.31	R2 年度以降	
学校給食共同調理場 (II期)	(5)	22	共同調理場 (新增築)	共	S	H30.4～H30.8	H30.8.9		
学校給食共同調理場 (II期)	(5)	23	共同調理場 (改築)	共	S	H30.4～H30.8	H30.8.9	R2 年度以降	
金勝小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	—	H30.3～H31.2	H31.2.27		
葉山小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	—	H30.3～H31.2	H31.2.27		
治田小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	—	H30.3～H31.2	H31.2.27		
大宝小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	—	H30.3～H31.2	H31.2.27		
治田西小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	—	H30.3～H31.2	H31.2.27		
葉山東小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	—	H30.3～H31.2	H31.2.27		
治田東小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	—	H30.3～H31.2	H31.2.27		
大宝西小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	—	H30.3～H31.2	H31.2.27		
大宝東小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	—	H30.3～H31.2	H31.2.27		